

«УТВЕРЖДАЮ»  
Заведующий  
МДОУ «Детский сад «Звёздочка»  
Е. М. Захарова  
03.06.2021 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
объекта социальной инфраструктуры  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
N 03.01/2/19-3

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта **отдельно стоящее здание**  
1.2. Адрес объекта **152025, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Маяковского д.15**  
1.3. Сведения о размещении объекта  
- отдельно стоящее здание **2** этажа, **1974** кв. м  
- часть здания на первом этаже **858** кв. м, на втором этаже **116** кв. м  
- наличие прилегающего земельного участка да, **9915** кв. м  
1.4. Год постройки здания **1977**, последнего капитального ремонта **2012** год  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего (не запланирован)  
**капитального (не запланирован)**  
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) **муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад «Звёздочка», МДОУ «Детский сад «Звёздочка»**  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **152025, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Маяковского д.15**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности: **образование, присмотр и уход**  
2.2 Виды оказываемых услуг: **дошкольное образование, присмотр и уход**  
2.3 Форма оказания услуг: **на объекте**  
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети**  
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушениями умственного развития, инвалиды с нарушениями слуха, инвалиды с нарушением зрения**  
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество, обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **230** детей  
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: **да**  
Дополнительная информация **отсутствует**

**3. Состояние доступности объекта**

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
маршрут автобуса №1 «ОАО «Славич» - «Сельхозтехника», остановка «Парк Победы»  
маршрут автобуса №4 посёлок «Молодёжный» - «Санчасть «ОАО «Славич» «Парк Победы»  
маршрут автобуса №6 посёлок «Молодёжный» - «Сельхозтехника» остановка «Сбербанк»  
маршрут автобуса №7 «Сельхозтехника» - «Авоська» остановка «Сбербанк»  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта **200 м**

3.2.2. Время движения (пешком) **10 мин.**

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да

3.2.4. Перекрестки: **нет**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть** (нарушение, отсутствие асфальтного покрытия, бордюр тротуара)

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№№ п/п	Категории инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, С); ВНД (К), ДУ-И (У, Г)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, С); ВНД (К), ДУ-И (У, Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, С); ВНД (К), ДУ-И (У, Г)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, С); ВНД (К), ДУ-И (У, Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, С); ВНД (К), ДУ-И (У, Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О, С); ВНД (К), ДУ-И (У, Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, С); ВНД (К), ДУ-И (У, Г)

<\*\*\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (О, С, Г, У):  
ВНД (К).

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<p><i>индивидуальное решение с ТСР, текущий ремонт</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оснащение информационными указателями, облегчающими навигацию на пути следования к ОСИ</li> <li>- восстановление дорожного покрытия на путях движения к объекту ОСИ</li> <li>- отсутствуют бордюры по краям пешеходных путей, высотой 0,5 м</li> <li>- устройство автостоянки, парковки с нанесением твердого покрытия и специальной маркировки</li> <li>- расширение входного проема на территорию</li> <li>- оснащение кнопкой вызова входа на территорию</li> <li>- оснащение табличкой, дублирующей информацию шрифтом Брайля входа на территорию</li> </ul>
2	Вход (входы) в здание	<p><i>индивидуальное решение с ТСР, текущий ремонт</i></p> <p><b>Лестница</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ремонт лестничного марша с устройством нормативной лестницы (нескользкое покрытие, ширина проступи-30 см., высота подступенка – 15 см., установка поручней на должной высоте-0,9 м., с горизонтальным завершением на 0,3 м., установка тактильной предупредительной информации перед маршем, нанесение контрастной маркировки на крайние ступени)</li> <li>- ремонт навеса с целью устройства по нормативам</li> <li>- привести в соответствие с нормативами кнопку - вызова (переговорного устройства)</li> </ul> <p><b>Пандус</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выравнивание поверхности марша пандуса с уклоном 10 %, с устройством противоскользящего покрытия</li> <li>- установка поручней на расстоянии не более 1 м. на высоте 0,7 и 0,9 м. с</li> </ul>

		<p>горизонтальным завершением 0,3 м.</p> <p><b>Входная площадка</b>  - размещение информации об ОСИ над входной площадкой с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, а также установка информационного таблю ОСИ со стороны дверной ручки 1,4-1,75 м с дублированием рельефными знаками</p> <p>- установка водосборной решетки</p> <p><b>Дверь</b>  - нанести контрастную маркировку на входную дверь  - нанести тактильную, предупреждающую информацию перед дверным проемом за 0,8 м</p> <p>- организовать преодоление барьеров в виде ситуационной помощи</p> <p><b>Тамбур</b>  - нанести контрастную маркировку на дверь, ведущую к путям движения, установить дверь с прозрачным полотном</p> <p>- организовать преодоление барьеров посредством ситуационной помощи</p> <p>- установить водосборную решетку</p>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	<p><i>индивидуальное решение с ТСП, текущий ремонт</i></p> <p><b>Коридор</b>  - привести в соответствие комплексную информацию на путях (цветовые и тактильные направляющие)</p> <p>- обеспечить оказание возможных видов услуг, назначенными ответственными лицами инвалидам-колясочникам за пределами данной функциональной зоны</p> <p>- организовать преодоление барьеров для инвалидов в виде ситуационной помощи силами ответственных лиц, назначенных на объекте</p> <p><b>Лестница (внутри здания)</b>  - ремонт лестничного марша с устройством нормативной лестницы (нескользящее покрытие, ширина проступи-30 см., высота подступенка – 15 см., установка поручней на должной высоте-0,9 м.,</p>

		<p>с горизонтальным завершением на 0,3 м., установка тактильной предупредительной информации перед маршем, нанесение контрастной маркировки на крайние ступени)</p> <p><b>Дверь</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- установить информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 м. до 1,75 м. со стороны дверной ручки</li> <li>- организовать преодоление барьеров для инвалидов в виде ситуационной помощи силами ответственных лиц, назначенных на объекте</li> </ul> <p><b>Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- организовать преодоление барьеров для инвалидов в виде ситуационной помощи силами ответственных лиц, назначенных на объекте</li> <li>- привести в соответствие с нормативами систему оповещения в экстренных случаях</li> </ul>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<p><b>индивидуальное решение с ТСП, текущий ремонт</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- организовать преодоление барьеров для инвалидов в виде ситуационной помощи силами ответственных лиц, назначенных на объекте</li> <li>- привести в соответствие с нормой систему информирования</li> <li>- обеспечить на образовательных мероприятиях возможность усиления звука и дублирования звуковой и визуальной информации</li> <li>-- выделить в залах не менее 5% мест с возможностью усиления звука и дублирования звуковой и визуальной информации</li> </ul>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<p><b>индивидуальное решение с ТСП, текущий ремонт</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оснащение кнопкой вызова персонала</li> <li>- установить поручни</li> <li>- установить крючки и для костылей и тростей</li> </ul>

		- уложить специальное противоскользящее покрытие - разместить информацию о туалетных комнатах в соответствии с нормативами
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>индивидуальное решение с ТСП</i> Организовать оснащение комплексной системы информации на всех зонах объекта
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>текущий ремонт</i> (ремонт асфальтового покрытия, устройство съездов с тротуара, оборудование автомобильной парковки)
8	Все зоны и участки	<i>индивидуальное решение с ТСП, текущий ремонт</i>

<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается: ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: 2020-2030 гг., ГЦП «Доступная среда».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧВ

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. Согласование Межведомственной комиссии (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН) не требуется

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) требуется

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов требуется

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается нет

4.5. Информация размещена (*обновлена*) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата Система управления пространственной информации о доступности объектов социальной инфраструктуры Ярославской области да, 23.12.2016 г.

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

Акта обследования объекта: № акта 1 от 03.06.2021 г.

Дата составления паспорта: 03.06.2021 г.

Лицо, производившее заполнение паспорта: Захарова Екатерина Михайловна, заведующий МДОУ «Детский сад «Звездочка»

#### 5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту МДОУ «Детский сад «Звёздочка» на 3 л.
  2. Входа (входов) в здание МДОУ «Детский сад «Звёздочка» на 4 л.
  3. Путь движения в здании МДОУ «Детский сад «Звёздочка» на 4 л.
  4. Зоны целевого назначения объекта МДОУ «Детский сад «Звёздочка» на 5 л.
  5. Санитарно-гигиенических помещений МДОУ «Детский сад «Звёздочка» на 3 л.
  6. Системы информации (и связи) на объекте МДОУ «Детский сад «Звёздочка» на 2 л.
- Результаты фотофиксации на объекте МДОУ «Детский сад «Звёздочка» на 4 л.  
Поэтажные планы, паспорт БТИ МДОУ «Детский сад «Звёздочка» на 4 л.  
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) на 1 л

Руководитель обследуемой организации

(подпись)

(расшифровка подписи)

Управленческое решение согласовано " 20 г.

(протокол N \_\_\_\_\_)

Комиссией (название) \_\_\_\_\_

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Захарова Е. М., заведующий МДОУ «Детский сад «Звёздочка»  
Мурманцева В. Р., консультант УО Администрации г. Переславля-  
Залесского  
Шарикова Т. Г., председатель общества инвалидов  
Брындина Т. Г., заместитель заведующего по АХР  
МДОУ «Детский сад «Звёздочка»  
Гамагина В. А., председатель управляющего совета  
МДОУ «Детский сад «Звёздочка»  
Седова Н. А., старший воспитатель  
МДОУ «Детский сад «Звёздочка»

Руководитель обследуемой организации

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение 1  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
№ 03.01/19-2  
от "03" июня 2021 г

1. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)  
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Звёздочка»  
152025, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Маяковского д.15

N п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	Виды работ
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание		
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1.1	1.1	<p>Содержание</p> <p>- недостаточная ширина входного проема, при этом отсутствует кнопка вызова</p> <p>- отсутствует табличка, дублирующая информацию шрифтом Брайля</p>	<p>Содержание</p> <p>- расширение входного проема</p> <p>- оснащение кнопкой вызова</p> <p>- оснащение табличкой с дублированием информации шрифтом Брайля</p>	<p>текущий ремонт, индивидуальный проектное решение с ТСР</p>



1.2	Путь движения на территории (пути)	есть	1.2	1.2	К, С	
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-		
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-		
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-		
	ОБЩИЕ требования к зоне					<ul style="list-style-type: none"> <li>- оснащение информационным и указателями, облегчающими навигацию на пути следования к ОСИ</li> <li>- восстановление дорожного покрытия на путях движения к объекту ОСИ</li> <li>- создание бордюров по краям пешеходных путей, высотой 0,5 м</li> </ul>

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-И (ОСГУ), ВНД (К)	1	1	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

<\*> Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

1. Результаты обследования:  
2. Входа (входов) в здание  
муниципального дошкольного учреждения «Детский сад «Звёздочка»  
152025, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Маяковского д.15

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5	2.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ненормированный уклон, ширина проступей и высота поручней</li> <li>- не нормативно установлены поручни</li> <li>- отсутствие тактильной и контрастной информации перед началом марша лестницы</li> <li>- отсутствие контрастной маркировки крайних ступеней</li> <li>- не нормативно установлены бортики на участках лестницы, примыкающих к стене</li> <li>- не нормативно установлен навес</li> </ul>	К, С, О	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ремонт лестничного марша с устройством нормативной лестницы (нескользящее покрытие, ширина проступей-30 см., высота подступенка - 15 см., установка поручней на должной высоте-0,9 м., с горизонтальным завершением на 0,3 м., установка тактильной предупредительной информации переломом, нанесение</li> </ul>	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

2.2	Паннус (наружный)	есть	2.2	2.2	К, О	<p>контрастной маркировки на крайние ступени) - ремонт навеса с целью устройства по нормативам</p> <p>- привести в соответствие с нормативами кнопка-вызова (переговорного устройства) - выравнивание поверхности марша пандуса с уклоном 10%, с устройством противоскользящего покрытия - установка поручней на расстоянии не более 1м. на высоте 0,7 и 0,9 м. с горизонтальным завершением 0,3 м.</p>
2.3	Входная (перед дверью)	площадка есть	2.3.1, 2.3.2, 2.3.4 2.3.5	2.3	Всё	<p>- размещение информации об ОСИ над входной площадкой с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания, а также установка информационного</p> <p>Текущий ремонт, индивидуальный решение с ТСР</p>

				<p>табло ОСИ со стороны дверной ручки 1.4-1.75 м с дублированием рельефными знаками - установка водосборной решетки</p>	
<p>2.4 Дверь (входная)</p>	<p>есть</p>	<p>2.4.1. 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4 2.4.5</p>	<p>2.4</p>	<p>-Отсутствует контрастная маркировка на входной двери - высокий порог - ширина дверного проема менее-90 см - отсутствует тактильная предупредительная информация перед дверным проемом</p>	<p>К, О, С</p> <p>- Нанести контрастную маркировку на входную дверь - нанести тактильную предупредительную информацию перед дверным проемом за 0,8 м -организовать преодоление барьеров в виде ситуационной помощи</p> <p>Текущий ремонт, индивидуальный решение с ТСР</p>
<p>2.5 Тамбур</p>	<p>есть</p>	<p>2.5.1 2.5.2, 2.5.3 2.5.4 2.5.5</p>	<p>2.5</p>	<p>- габариты тамбура не соответствуют нормативам (1,8+1,3) - отсутствует контрастная маркировка на полотно двери, дверь не прозрачная - ширина дверного проема из тамбура к путям движения внутри объекта менее -90 см. -отсутствует водосборная решетка</p>	<p>Вос</p> <p>- панести контрастную маркировку на дверь, ведущую к путям движения, установить дверь с прозрачным полотном - оказать преодаление барьеров посредством ситуационной помощи - установить водосборную решетку</p> <p>Текущий ремонт, индивидуальный решение с ТСР</p>
<p>ОБЩИЕ требования к зоне</p>					<p>Текущий</p>

								ремонт, индивидуальное решение с ТСР
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И (ОСГУ), ВНД (К)	2	2 (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

-----  
 <\*> Указывается: ДЧ-В - доступно полностью всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.  
 <\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

1. Результаты обследования:  
3. Пути (путей) движения внутри здания  
(в т. ч. путей эвакуации)  
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Звёздочка»  
152025, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Маяковского д.15

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	Виды работ
		есть/ нет	N на плане фото				
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	3.1	Содержание - ширина пути движения менее 0,9 м. - комплексная информация о пути и направление движения со схемой расположения функциональным назначением помещений не соответствует нормативным требованиям - имеются препятствия	К, О, С	- привести в соответствие комплексную информацию на путях (цветовые и тактильные направляющие) - обеспечить оказание возможных видов услуг, назначенными ответственными лицами инвалидам- колясочникам за пределами данной функциональной зоны	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

			<p>на пути в музыкальный зал в виде высоких бордюров в дверных проемах</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- специальное противоскользящее, тактильное напольное покрытие</li> </ul>			<p>организовать преодоление барьеров для инвалидов в виде ситуационной помощи силами ответственных лиц, назначенных на объекте</p>
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	<p>3.2.1; 3.2 3.2.2; 3.2.3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ненормированный уклон, ширина проступей и высота поручней</li> <li>- не нормативно установлены поручни</li> <li>- отсутствуют тактильной и контрастной информации перед началом марша лестницы</li> <li>- отсутствие контрастной маркировки крайних ступеней</li> <li>- не нормативно установлены бортики на участках лестницы, не примыкающих к стене</li> </ul>	К, О, С	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР	<p>ремонт лестничного марша с устройством нормативной лестницы (нескользящее покрытие, ширина проступи-30 см., высота подступенка – 15 см., установка поручней на должной высоте-0,9 м., с горизонтальным завершением на 0,3 м., установка тактильной предупредительной информации перед маршем, нанесение контрастной маркировки на крайние ступени)</p>
3.3	Пандус (внутри здания)	-				



3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	-	-	-				Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3.5	Дверь	3.5	3.5	есть	- Ненормативное размещение информационных обозначений помещений - ширина дверных проемов менее 0,9 м	К. С	- установить информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 м. до 1,75 м. со стороны дверной ручки - организовать продолжение барьеров для инвалидов в виде ситуационной помощи силами ответственных лиц, назначенных на объекте	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	3.6	3.6 (отдельная схема путей эвакуации)	есть	- ненормативное оснащение системы оповещения (отсутствие тактильной и звуковой и световой информации) - наличие препятствий на путях движения - ширина путей движения менее 0,9 м	Все	- организовать барьеров для инвалидов в виде ситуационной помощи силами ответственных лиц, назначенных на объекте - привести в соответствие систему нормативами оповещения в экстренных случаях	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (ОСГУ), ВНД (К)	3	3 (3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Приложение 4(1)  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
N 03.01/19-2  
от "03" июня 2021 г

1. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания  
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов  
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Звёздочка»  
152025, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Маяковского д.15

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов	Виды работ
		есть/нет	N на плане			

4.1	Кабилетная форма обслуживания	есть	4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.1.7 4.1.8 4.1.9 4.1.10 4.1.11	4.1  - ширина дверных проемов не менее 0,9 м - не нормированное размещение информационных обозначений - не выделены места для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата в игровой зоне и образовательной, а также в зоне приема пищи - наличие функциональных препятствий в виде перегородок - при проведении мероприятий не организовано допесение информации в доступной форме людям с нарушением восприятия	К, О, С, Г	- организовать преодоление барьеров для инвалидов в виде ситуационной помощи силами ответственных лиц, назначенных на объекте - привести в соответствие с нормой систему информирования на образовательных мероприятиях - обеспечить возможность усиления звука и дублирования звуковой визуальной информации	Текущий ремонт, для индивидуального решения с ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	4.2.1; 4.2.2	4.2 - в залах не выделены специальные места для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушением зрения и слуха	К, О, Г, С	- выделить в залах не менее 5% мест возможностью усиления звука и дублирования	

4.3	Прилавоочная форма обслуживания	-	-	-	при проведении мероприятий организовано информаций в доступной форме людям с нарушениям восприятия - наличие порогов высотой более 2.5 см	звуковой и визуальной информации - организовать преодоление барьеров для инвалидов в виде ситуационной помощи силами ответственных лиц, назначенных на объекте
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	4.4	4.4	4.4	- ширина дверных проемов менее 0,9 м - ненормированное размещение информационных обозначений - не выделены места для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата - при проведении образовательных мероприятий мероприятий	- организовать преодоление барьеров для инвалидов в виде ситуационной помощи силами ответственных лиц, назначенных на объекте - привести в соответствие с нормой систему информирования - обеспечить на

						не организовано допесение информации в доступной форме людям с нарушением восприятия				образовательных мероприятиях возможность усиления звука дублирующая звуковой визуальной информации
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	-	-							
	ОБЩИЕ требования к зоне									

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		Н на плане	Н фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И ВНД (К) (ОСГУ), 4; 4.2.1; 4.2.2; 4.4	4 (4.1; 4.2; 4.4)	4 (4.1; 4.2; 4.4)	Индивидуальное решение с ТСР, текущий ремонт

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ -

доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*> Указывается один из вариантов: ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

1. Результаты обследования:  
5. Санитарно-гигиенических помещений  
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Звёздочка»  
152025, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Маяковского д.15

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5. 5.1.6 5.1.7 5.1.8 5.1.9 5.1.10 5.1.11	5.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- отсутствуют кнопки вызова персонала</li> <li>- отсутствуют поручни</li> <li>- отсутствуют информационные обозначения</li> <li>- отсутствуют крючки для костылей и тростей</li> <li>- отсутствует визуальная и тактильная информация</li> <li>- отсутствует специальное противоскользящее покрытие</li> <li>- дверной проем менее 90 см.</li> </ul>	К, О, С	<ul style="list-style-type: none"> <li>- оснащение кнопкой вызова персонала</li> <li>- установить поручни</li> <li>- установить крючки и для костылей и тростей</li> <li>- уложить специальное противоскользящее покрытие</li> <li>- разместить</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР</li> </ul>



5.2	Душевая/ванная комната	есть	5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- отсутствуют кнопки вызова персонала</li> <li>- отсутствуют поручни</li> <li>- отсутствуют информационные обозначения</li> <li>- отсутствуют крючки для костылей и тростей</li> <li>- отсутствует визуальная и тактильная информация</li> <li>- отсутствует специальное противоскользящее покрытие</li> <li>- дверной проем менее 90 см.</li> </ul>	К, О, С	<ul style="list-style-type: none"> <li>- оснащение кнопкой вызова персонала</li> <li>- установить поручни</li> <li>- установить крючки и для костылей и тростей</li> <li>- уложить специальное противоскользящее покрытие</li> <li>- разместить информацию о туалетах в комнатах</li> <li>- обеспечить соответствием нормативами</li> </ul>	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6 5.3.7 5.3.8	<ul style="list-style-type: none"> <li>- информационные обозначения не соответствуют нормативным требованиям</li> <li>- узкий дверной проем</li> <li>- отсутствие специально оборудованного места для одевания/раздевания инвалидов</li> </ul>	К, О, С	<ul style="list-style-type: none"> <li>- разместить информацию в соответствии нормативами</li> <li>- обеспечить оснащение функциональной зоны</li> </ul>	

			5.3.9 5.3.10 5.3.11				оборудованием в соответствии с нормативами
	ОБЩИЕ требования к зоне						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И ВНД (К)	(ОСГУ), 5	5 (5.1; 5.2; 5.3)	Индивидуальное решение с ТСР, текущий ремонт

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

1. Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте  
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Звёздочка»  
152025, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Маяковского д.15

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото			Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	6.1	Нарушение требований к размещению визуальной информации	Все	Организовать комплексную индивидуальную информацию на всех зонах объекта	индивидуальное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	есть	-	-	Нарушение требований к акустическим средствам оповещения			
6.3	Тактильные средства	-	-	-	Отсутствие дублирования			

	ОБЩИЕ требования к зоне							информации средствами	тактильными

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Системы информации на объекте	на ДЧ-И (ОСГУ), ВНД (К)		6.1	Индивидуальное решение с ТСР

<\*> Указывается: ДЧ-В - доступно полностью всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

# Пути движения транспортных средств и рекомендуемые пути передвижения по территории МДОУ «Детский сад «Звёздочка»

