

**«УТВЕРЖДАЮ»**  
Заведующий  
МДОУ «Детский сад «Звёздочка»  
Л. А. Сердюк  
13.12.2019 г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
N 03.01/2/19-2

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **отдельно стоящее здание**  
1.2. Адрес объекта **152025, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Маяковского д.15**  
1.3. Сведения о размещении объекта  
- отдельно стоящее здание **2** этажа, **1974** кв. м  
- часть здания на первом этаже **858** кв. м, на втором этаже **116** кв. м  
- наличие прилегающего земельного участка **да, 9915** кв. м  
1.4. Год постройки здания 1977, последнего капитального ремонта 2012 год  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего (**не запланирован**) капитального (**не запланирован**)  
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) **муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад «Звёздочка», МДОУ «Детский сад «Звёздочка»**  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **152025, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Маяковского д.15**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: **образование, присмотр и уход**  
2.2 Виды оказываемых услуг: **дошкольное образование, присмотр и уход**  
2.3 Форма оказания услуг: **на объекте**  
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети**  
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушениями умственного развития, инвалиды с нарушениями слуха, инвалиды с нарушением зрения**  
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество, обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **230 детей**  
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: **да**  
Дополнительная информация **отсутствует**

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
маршрут автобуса №1 «ОАО «Славич» - «Сельхозтехника», остановка «Парк Победы»  
маршрут автобуса №4 посёлок «Молодёжный» - «Санчасть «ОАО «Славич» «Парк Победы»  
маршрут автобуса №6 посёлок «Молодёжный» - «Сельхозтехника» остановка «Сбербанк»  
маршрут автобуса №7 «Сельхозтехника» - «Авоська» остановка «Сбербанк»  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта **200 м**

3.2.2. Время движения (пешком) **10 мин.**

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути **да**

3.2.4. Перекрестки: **нет**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (нарушение, отсутствие асфальтного покрытия, бордюр тротуара)

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b> <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, С); ВНД (К), ДУ-И (У, Г)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, С); ВНД (К), ДУ-И (У, Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, С); ВНД (К), ДУ-И (У, Г)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, С); ВНД (К), ДУ-И (У, Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, С); ВНД (К), ДУ-И (У, Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О, С); ВНД (К), ДУ-И (У, Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, С); ВНД (К), ДУ-И (У, Г)

<\*\*\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)  
- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В -  
доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично

избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (О, С); ВНД (К), ДУ-И (У, Г)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>индивидуальное решение с ТСР, текущий ремонт</i> - оснащение информационными указателями, облегчающими навигацию на пути следования к ОСИ - восстановление дорожного покрытия на путях движения к объекту ОСИ - отсутствуют бордюры по краям пешеходных путей, высотой 0,5 м - устройство автостоянки, парковки с нанесением твердого покрытия и специальной маркировки - расширение входного проема на территорию - оснащение кнопкой вызова <b>входа на территорию</b> - оснащение табличкой, дублирующей информацию шрифтом Брайля <b>входа на территорию</b>
2	Вход (входы) в здание	<i>индивидуальное решение с ТСР, текущий ремонт</i> <b>Лестница</b> - ремонт лестничного марша с устройством нормативной лестницы (нескользящее покрытие, ширина проступи-30 см., высота подступенка – 15 см., установка поручней на должной высоте-0,9 м., с горизонтальным завершением на 0,3 м., установка тактильной предупредительной информации перед маршем, нанесение контрастной маркировки на крайние ступени) - ремонт навеса с целью устройства по нормативам - привести в соответствие с нормативами кнопку - вызова (переговорного устройства) <b>Пандус</b> - выравнивание поверхности марша пандуса с уклоном 10 %, с устройством противоскользящего покрытия

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- установка поручней на расстоянии не более 1м. на высоте 0,7 и 0,9 м. с горизонтальным завершением 0,3 м.</li> <li><b>Входная площадка</b></li> <li>- размещение информации об ОСИ над входной площадкой с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, а также установка информационного табло ОСИ со стороны дверной ручки 1,4-1,75 м с дублированием рельефными знаками</li> <li>- установка водосборной решетки</li> <li><b>Дверь</b></li> <li>- нанести контрастную маркировку на входную дверь</li> <li>- нанести тактильную, предупреждающую информацию перед дверным проемом за 0,8 м</li> <li>- организовать преодоление барьеров в виде ситуационной помощи</li> <li><b>Тамбур</b></li> <li>- нанести контрастную маркировку на дверь, ведущую к путям движения, установить дверь с прозрачным полотном</li> <li>- организовать преодоление барьеров посредством ситуационной помощи</li> <li>- установить водосборную решетку</li> </ul>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<p style="text-align: center;"><i><b>индивидуальное решение с ТСП, текущий ремонт</b></i></p> <p><b>Коридор</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- привести в соответствие комплексную информацию на путях (цветовые и тактильные направляющие)</li> <li>- обеспечить оказание возможных видов услуг, назначенными ответственными лицами инвалидам-колясочникам за пределами данной функциональной зоны</li> <li>- организовать преодоление барьеров для инвалидов в виде ситуационной помощи силами ответственных лиц, назначенных на объекте</li> </ul> <p><b>Лестница (внутри здания)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ремонт лестничного марша с устройством нормативной лестницы (нескользящее покрытие, ширина проступи-30 см., высота</li> </ul>

		<p>подступенка – 15 см., установка поручней на должной высоте-0,9 м., с горизонтальным завершением на 0,3 м., установка тактильной предупредительной информации перед маршем, нанесение контрастной маркировки на крайние ступени)</p> <p><b>Дверь</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-установить информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 м. до 1,75 м. со стороны дверной ручки</li> <li>- организовать преодоление барьеров для инвалидов в виде ситуационной помощи силами ответственных лиц, назначенных на объекте</li> </ul> <p><b>Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- организовать преодоление барьеров для инвалидов в виде ситуационной помощи силами ответственных лиц, назначенных на объекте</li> <li>- привести в соответствие с нормативами систему оповещения в экстренных случаях</li> </ul>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<p><b>индивидуальное решение с ТСП, текущий ремонт</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- организовать преодоление барьеров для инвалидов в виде ситуационной помощи силами ответственных лиц, назначенных на объекте</li> <li>- привести в соответствие с нормой систему информирования</li> <li>- обеспечить на образовательных мероприятиях возможность усиления звука и дублирования звуковой и визуальной информации</li> <li>-- выделить в залах не менее 5% мест с возможностью усиления звука и дублирования звуковой и визуальной информации</li> </ul>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<p><b>индивидуальное решение с ТСП, текущий ремонт</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оснащение кнопкой вызова персонала</li> <li>- установить поручни</li> </ul>

		- установить крючки и для костылей и тростей - уложить специальное противоскользящее покрытие - разместить информацию о туалетных комнатах в соответствии с нормативами
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<b>индивидуальное решение с ТСП</b> Организовать оснащение комплексной системы информации на всех зонах объекта
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<b>текущий ремонт</b> (ремонт асфальтового покрытия, устройство съездов с тротуара, оборудование автомобильной парковки)
8	Все зоны и участки	<b>индивидуальное решение с ТСП, текущий ремонт</b>

<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: 2020-2030 гг., ГЦП «Доступная среда».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДЧВ**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. Согласование Межведомственной комиссии (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН) **не требуется**

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) **не требуется**

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации **требуется**

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) **требуется**

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов **требуется**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается **нет**

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата Система управления пространственной информацией о доступности объектов социальной инфраструктуры Ярославской области да, [gis76.ru](http://gis76.ru), 23.12.2016г.

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

Акта обследования объекта: № акта 1 от 13.12.2019 г.

Дата составления паспорта: 13.12.2019 г.

Лицо, производившее заполнение паспорта: Захарова Екатерина Михайловна, старший воспитатель МДОУ «Детский сад «Звездочка»

## 5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту МДОУ «Детский сад «Звёздочка» на 3 л.
  2. Входа (входов) в здание МДОУ «Детский сад «Звёздочка» на 4 л.
  3. Путей движения в здании МДОУ «Детский сад «Звёздочка» на 4 л.
  4. Зоны целевого назначения объекта МДОУ «Детский сад «Звёздочка» на 5 л.
  5. Санитарно-гигиенических помещений МДОУ «Детский сад «Звёздочка» на 3 л.
  6. Системы информации (и связи) на объекте МДОУ «Детский сад «Звёздочка» на 2 л.
- Результаты фотофиксации на объекте МДОУ «Детский сад «Звёздочка» на 4 л.  
Поэтажные планы, паспорт БТИ МДОУ «Детский сад «Звёздочка» на 4 л.  
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) на 1 л

Руководитель обследуемой организации \_\_\_\_\_

(подпись)

(расшифровка подписи)

Управленческое решение согласовано " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(протокол N \_\_\_\_\_)

Комиссией (название) \_\_\_\_\_

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_ 

Сердюк Л. А., заведующий МДОУ «Детский сад «Звёздочка»  
Мурманцева В.Р., консультант УО Администрации г. Переславля-  
Залесского

\_\_\_\_\_ 

Сибирякова З. А., заведующий хозяйством МДОУ «Детский сад  
«Звёздочка»

\_\_\_\_\_ 

Захарова Е. М., старший воспитатель МДОУ «Детский сад  
«Звёздочка»

Руководитель обследуемой организации \_\_\_\_\_

(подпись)

(расшифровка подписи)



Приложение 1  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
N 03.01/19-2  
от "13" декабря 2019 г

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Звёздочка»  
152025, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Маяковского д.15

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1.1	1.1	-недостаточная ширина входного проема, при этом отсутствует кнопка вызова - отсутствует табличка, дублирующая информацию шрифтом Брайля	К, С	- расширение входного проема - оснащение кнопкой вызова - оснащение табличкой с дублированием информации шрифтом Брайля	текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР



1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1.2	1.2	- отсутствует тактильная вывеска - неровное покрытие на пути движения -отсутствуют бордюры по краям пешеходных путей, высотой 0,5 м	К, С	- оснащение информационным и указателями, облегчающими навигацию на пути следования к ОСИ -восстановление дорожного покрытия на путях движения к объекту ОСИ - создание бордюров по краям пешеходных путей, высотой 0,5 м	
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-				
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-				
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-И (О, С); ВНД (К), ДУ-И (У, Г)	1	1 (1.1; 1.2)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

<\*> Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

I. Результаты обследования:  
2. Входа (входов) в здание  
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Звёздочка»  
152025, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Маяковского д.15

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5	2.1	- ненормированный уклон, ширина проступей и высота поступенков - не нормативно установлены поручни - отсутствие тактильной и контрастной информации перед началом марша лестницы - отсутствие контрастной маркировки крайних ступеней - не нормативно установлены бортики на участках лестницы, не примыкающих к стене - не нормативно установлен навес	К, С, О	- ремонт лестничного марша с устройством нормативной лестницы (нескользящее покрытие, ширина проступи-30 см., высота подступенка – 15 см., установка поручней на должной высоте-0,9 м., с горизонтальным завершением на 0,3 м., установка тактильной предупредительной информации перед маршем, нанесение	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

							контрастной маркировки на крайние ступени) - ремонт навеса с целью устройства по нормативам	
2.2	Пандус (наружный)	есть	2.2	2.2	- уклон более 10% - не нормативно установленные поручни (нарушена высота, отсутствует горизонтальное завершение) - неровное покрытие поверхности - не нормативно установлен навес - не нормативно установлена кнопка-вызова персонала (переговорное устройство)	К, О	- привести в соответствие с нормативами кнопку-вызова (переговорного устройства) - выравнивание поверхности марша пандуса с уклоном 10 %, с устройством противоскользящего покрытия - установка поручней на расстоянии не более 1м. на высоте 0,7 и 0,9 м. с горизонтальным завершением 0,3 м.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	2.3.1, 2.3.2, 2.3.4 2.3.5	2.3	- ненормативное размещение информации ОСИ - отсутствует водосбросная решетка	Все	- размещение информации об ОСИ над входной площадкой с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, а также установка информационного	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

							табло ОСИ со стороны дверной ручки 1,4-1,75 м с дублированием рельефными знаками - установка водосборной решетки	
2.4	Дверь (входная)	есть	2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4 2.4.5	2.4	-Отсутствует контрастная маркировка на входной двери - высокий порог - ширина дверного проема менее-90 см - отсутствует тактильная предупредительная информация перед дверным проемом	К, О, С	- Нанести контрастную маркировку на входную дверь - нанести тактильную, предупреждающую информацию перед дверным проемом за 0,8 м -организовать преодоление барьеров в виде ситуационной помощи	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
2.5	Тамбур	есть	2.5.1 2.5.2, 2.5.3 2.5.4 2.5.5	2.5	- габариты тамбура не соответствуют нормативам (1,8+1,3) - отсутствует контрастная маркировка на полотне двери, дверь не прозрачная - ширина дверного проема из тамбура к путям движения внутри объекта менее -90 см. -отсутствует водосборная решетка	Все	- нанести контрастную маркировку на дверь, ведущую к путям движения, установить дверь с прозрачным полотном - оказать преодаление барьеров посредством ситуационной помощи - установить водосборную решетку	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне							Текущий

											ремонт, индивидуальное решение с ТСР
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И (О, С); ВНД (К), ДУ-И (У, Г)	2	2 (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

I. Результаты обследования:  
3. Пути (путей) движения внутри здания  
(в т.ч. путей эвакуации)

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Звёздочка»  
152025, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Маяковского д.15

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	3.1	3.1	- ширина путей движения менее 0,9 м. - комплексная информация о пути и направление движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений не соответствует нормативным требованиям - имеются препятствия на пути в музыкальный	К, О, С	- привести в соответствие комплексную информацию на путях (цветовые и тактильные направляющие) - обеспечить оказание возможных видов услуг, назначенными ответственными лицами инвалидам-колясочникам за пределами данной функциональной зоны - организовать	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

					зал в виде высоких бордюров в дверных проемах - отсутствует специальное противоскользящее, тактильное напольное покрытие		преодоление барьеров для инвалидов в виде ситуационной помощи силами ответственных лиц, назначенных на объекте	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	3.2.1; 3.2.2; 3.2.3	3,2	- ненормированный уклон, ширина проступей и высота ступенков - не нормативно установлены поручни - отсутствие тактильной и контрастной информации перед началом марша лестницы - отсутствие контрастной маркировки крайних ступеней - не нормативно установлены бортики на участках лестницы, не примыкающих к стене	К, О, С	- ремонт лестничного марша с устройством нормативной лестницы (нескользящее покрытие, ширина проступи-30 см., высота подступенка – 15 см., установка поручней на должной высоте-0,9 м., с горизонтальным завершением на 0,3 м., установка тактильной предупредительной информации перед маршем, нанесение контрастной маркировки на крайние ступени)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3.3*	Пандус (внутри здания)	-	-	-				



3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	-	-	-				
3.5	Дверь	есть	3.5	3.5	-Ненормативное размещение информационных обозначений помещений - ширина дверных проемов менее 0,9 м	К, С	-установить информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 м. до 1,75 м. со стороны дверной ручки - организовать преодоление барьеров для инвалидов в виде ситуационной помощи силами ответственных лиц, назначенных на объекте	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	3.6	3.6	- ненормативное оснащение системы оповещения (отсутствие тактильной и звуковой и световой информации) -наличие препятствий на путях движения - ширина путей движения менее 0,9 м	Все	- организовать преодоление барьеров для инвалидов в виде ситуационной помощи силами ответственных лиц, назначенных на объекте - привести в соответствие с нормативами систему оповещения в экстренных случаях	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (О, С); ВНД (К), ДУ-И (У, Г)	3	3 (3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

-----  
 <\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания  
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Звёздочка»  
152025, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Маяковского д.15

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ

4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.1.7 4.1.8 4.1.9 4.1.10 4.1.11	4.1	- ширина дверных проемов менее 0,9 м - ненормированное размещение информационных обозначений - не выделены места для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата в игровой зоне и образовательной, а также в зоне приема пищи - наличие функциональных препятствий в виде перегородок - при проведении мероприятий не организовано донесение информации в доступной форме людям с нарушением восприятия	К, О, С, Г	- организовать преодоление барьеров для инвалидов в виде ситуационной помощи силами ответственных лиц, назначенных на объекте - привести в соответствие с нормой систему информирования - обеспечить на образовательных мероприятиях возможность усиления звука и дублирования звуковой и визуальной информации	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	4.2.1; 4.2.2	4.2	- в залах не выделены специальные места для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушением зрения и слуха	К, О, Г, С	- выделить в залах не менее 5% мест с возможностью усиления звука и дублирования	

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- при проведении мероприятий не организовано донесение информации в доступной форме людям с нарушением восприятия</li> <li>- наличие порогов высотой более 2,5 см</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>звуковой и визуальной информации</li> <li>- организовать преодоление барьеров для инвалидов в виде ситуационной помощи силами ответственных лиц, назначенных на объекте</li> </ul>	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-	-	-			
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть	4.4	4.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ширина дверных проемов менее 0,9 м</li> <li>- ненормированное размещение информационных обозначений</li> <li>- не выделены места для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата</li> <li>- при проведении образовательных мероприятий мероприятий</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- организовать преодоление барьеров для инвалидов в виде ситуационной помощи силами ответственных лиц, назначенных на объекте</li> <li>- привести в соответствие с нормой систему информирования</li> <li>- обеспечить на</li> </ul>	

					не организовано донесение информации в доступной форме людям с нарушением восприятия		образовательных мероприятиях возможность усиления звука и дублирования звуковой и визуальной информации	
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	-	-	-				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, С); ВНД (К), ДУ-И (У, Г)	4; 4.2.1; 4.2.2; 4.4	4 (4.1; 4.2; 4.4)	Индивидуальное решение с ТСП, текущий ремонт

-----  
 \* <\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ -

доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

I. Результаты обследования:  
5. Санитарно-гигиенических помещений  
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Звёздочка»  
152025, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Маяковского д.15

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5. 5.1.6 5.1.7 5.1.8 5.1.9 5.1.10 5.1.11	5.1	- отсутствуют кнопки вызова персонала - отсутствуют поручни - отсутствуют информационные обозначения - отсутствуют крючки для костылей и тростей - отсутствует визуальная и тактильная информация - отсутствует специальное противоскользящее покрытие - дверной проем менее 90 см.	К, О, С	- оснащение кнопкой вызова персонала - установить поручни - установить крючки и для костылей и тростей - уложить специальное противоскользящее покрытие - разместить	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР



						информацию о туалетных комнатах в соответствии с нормативами		
5.2	Душевая/ванная комната	есть	5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4	5.2	- отсутствуют кнопки вызова персонала - отсутствуют поручни - отсутствуют информационные обозначения - отсутствуют крючки для костылей и тростей - отсутствует визуальная и тактильная информация - отсутствует специальное противоскользящее покрытие - дверной проем менее 90 см.	К, О, С	- оснащение кнопкой вызова персонала - установить поручни - установить крючки и для костылей и тростей - уложить специальное противоскользящее покрытие - разместить информацию о туалетных комнатах в соответствии с нормативами	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6 5.3.7 5.3.8	5.3	-информационные обозначения не соответствуют нормативным требованиям -узкий дверной проем -отсутствие специально оборудованного места для одевания/раздевания инвалидов	К, О, С	- разместить информацию в соответствии с нормативами - обеспечить оснащение функциональной зоны	

		5.3.9				оборудованием в соответствии с нормативами
		5.3.10				
		5.3.11				
	ОБЩИЕ требования к зоне					

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И (О, С); ВНД (К), ДУ-И (У, Г)	5	5 (5.1; 5.2; 5.3)	Индивидуальное решение с ТСП, текущий ремонт

-----  
 <\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

I. Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте  
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Звёздочка»  
152025, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Маяковского д.15

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (ка- тегория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	6.1	Нарушение нормативных требований к размещению визуальной информации	Все	Организовать оснащение комплексной системы информации на всех зонах объекта	индивидуальное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	есть	-	-	Нарушение нормативных требований к акустическим средствам оповещения			
6.3	Тактильные средства	-	-	-	Отсутствие дублирования информации тактильными средствами			

ОБЩИЕ требования к зоне

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (О, С); ВНД (К), ДУ-И (У, Г)	-	6.1	Индивидуальное решение с ТСР

-----  
<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

# Пути движения транспортных средств и рекомендуемые пути передвижения по территории МДОУ «Детский сад «Звёздочка»

